

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): а именно:

1.	Отсутствует годовой план-график со сроками проведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
2.	Не соблюдаются руководителем организации в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно ширина лестничного марша не соответствует установленным требованиям	Статьи 4-6, 53, 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), п. 6.29 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
3.	На объекте защиты допускаются не подсоединённые пожарные рукава к пожарным кранам	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
4.	Не организована перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
5.	Не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно на объекте защиты допускается размещение речевых оповещателей на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части самого оповещателя	ст. 6, ст. 81, ст. 84, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»; п. 3.17 НПБ 104-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»
6.	Не обеспечено соблюдение сроков перекатки	п. 70 п. 478 Правил противопожарного

		Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
7.	Шлейфы АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям норм и правил	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 84 п. 7, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.4, Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.15.3
8.	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
9.	Не опломбированы запускающее или запорно-пусковые устройства огнетушителей № 8 и № 10 одноразовой пломбой	п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
10.	Вспомогательное помещение перед спортивным залом не оборудовано системой пожарной сигнализации (АУПС)	ст. 4, ст. 84, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ-110-03
11.	Кабинет логопеда на 2-м этаже не оборудован системой пожарной сигнализации (АУПС)	ст. 4, ст. 84, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ-110-03

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:



(подпись проверяющего)

✓ *[Handwritten signature]*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 26.03.2019 № 61/1/1, форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД и ПР по г. Новочеркасску
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
ст. лейтенант внутренней службы



Н.В. Плясунов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ ДС № 49 – Цветкова Галина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» марта 2019 г.

✓ *[Handwritten signature]*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №49**

346404 г. Новочеркасск, ул. Калинина, 57,
тел.23-28-30

р/с 40204810200000000656

ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области

г. Ростова-на-Дону по г. Новочеркасску

ИНН 6150043660 БИК 046015001

ОКВЭД 80.10.1 ОКПО 73315094

Дознавателю ОНД и ПР
по г. Новочеркасску
УНД и ПР ГУ МЧС
России по РО
ст. л-ту вн.сл.
Н.В. Плясунову

№ ___38___

«_04_» ___04_ 2019г.

На Ваше представление № 310-90/2019/4 от 27 марта 2019года, сообщаю, что в МБДОУ детском саду № 49 по устранению нарушений приняты следующие меры:

- Составлен годовой план-график со сроками проведения планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты;

- Написано ходатайство на УО о предоставлении денежных средств на проектную документацию по выполнению в соответствии с требованиями пожарной безопасности степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, ширина лестничного марша не соответствует установленным требованиям и на проектную документацию на технические условия при монтаже речевых оповещателей и шлейфов АУПС и СОУЭ;

- Перекатка пожарных рукавов проводится 1 раз в год по графику, с отметкой в журнале и составлением акта о перекатке пожарных рукавов на новую складку;

- Обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа;

- Заключен договор №36/2 от 29.03.2019 года на перезарядку и опломбировку огнетушителей ОУ-5 и ОП-10.

Заведующий МБДОУ детский сад № 49



Цветкова Г.Ю